



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO JUNHO/2016**

Conforme ilustrado no quadro 1, no mês de junho do corrente ano foram feitas 96 solicitações por meio do formulário eletrônico, havendo ainda mais 11 decorrentes de serviços que foram fracionados de acordo com sua natureza e/ou requisições de meses anteriores. Convém destacar que 63 destes são pró-ativos, ou seja, oriundos da própria Prefeitura do Campus. Isto implica dizer que apenas 33 solicitações vieram da comunidade acadêmica. No total, foram concluídos 107 serviços de manutenção. O quadro 2 expõe de modo mais didático estas informações.

De todas as solicitações trabalhadas no mês de junho, 10 delas ainda não puderam ser concluídas, todavia faremos o possível para serem efetuadas em julho de acordo com as prioridades baseadas na segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feitas estas contextualizações, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Estamos nos esforçando o máximo possível para oferecer os serviços tão merecidos por todos. Mas lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Prefeitura do Campus IV  
Telefone: 3291- 4510  
E-mail: [prefeitura@ccae.ufpb.br](mailto:prefeitura@ccae.ufpb.br)  
#Somoscampus4

**Quadro 1 - Serviços realizados no mês de junho.**

<b>DATA</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>LOCAL</b>
01/06	Reaperto em tomadas que estavam folgadas	Bloco A (RT) - Sala RA-104
01/06	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco C (RT) - LAGEO
01/06	Manutenção em pia quebrada	Residência A (RT) - Último quarto
02/06	Manutenção em poste que causou a ausência de energia no bloco	Bloco Design (RT)
02/06	Limpeza em aparelho de ar-condicionado	Sala da Assessoria Administrativa (RT)
02/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Coordenação de Ecologia (RT)
03/06	Confecção de caixa de passagem para válvulas de água	Garagem de veículos (RT)
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-101
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-102
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-103
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-104
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-105
03/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (RT) - Sala RE-106
03/06	Manutenção em caixa de descarga	Bloco A (RT)- Banheiro feminino inferior
03/06	Montagem de mesas	Bloco A (RT) Sala de pesquisa de matemática
03/06	Fixação de quadro de avisos	Bloco C (RT) - LAGEO
06/06	Instalação de ponto de iluminação e tomada	Garagem de veículos (RT)
07/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco C (MM) - Sala MC -101
07/06	Manutenção em torneira que estava a gotejar	Bloco G (RT) - Sala dos TAES
07/06	Manutenção em caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco A (RT) - Banheiro feminino inferior
08/06	Conserto em calçamento na portaria de baixo	Áreas externas (MM)
08/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava gotejando	Bloco C (RT) - Lab. 5 de Informática
08/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco E (MM) -Sala ME-201
08/06	Montagem de mesas	Bloco B (RT) / Design - Coordenação de Projeto
09/06	Retirada a infiltração no prédio	Prefeitura Universitária (RT)
09/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco A (RT) - Sala RA 202
09/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco A (RT) - Sala RA 106
09/06	Manutenção em painel que estava desarmando o disjuntor	Bloco E (MM)
09/06	Instalação de tela retrátil de data-show	Bloco C (RT) - LAGEO
09/06	Manutenção nas portas e fechaduras	Bloco C (RT) - LAGEO
10/06	Retirada de CCK do painel	Bloco A (RT)
10/06	Fixação de tomada	R.U.
10/06	Manutenção em tomada que não estava funcionando	Portaria (RT)
10/06	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) -Sala RA 205

10/06	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A (RT) - Sala RA 206
10/06	Substituição de lâmpadas queimadas	Prefeitura Universitária (RT)
10/06	Correção na posição de tubulação elétrica que estava colocada para dentro de painel	Prefeitura Universitária (RT)
10/06	Conserto de cadeira	R.U.
10/06	Substituição de fechadura cilíndrica	Bloco J-Assessoria Administrativa (RT)
13/06	Confecção de tampa de concreto de esgoto	Estacionamento próximo ao Bloco C (RT)
13/06	Confecção de tampa de concreto de esgoto	Estacionamento próximo a Prefeitura
13/06	Instalação de CCK do painel	Áreas comuns (RT)
13/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado sem resfriar corretamente	Sala de TI (RT)- Cluster
13/06	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava sem resfriar corretamente	Bloco A (RT) - Sala RA-202
13/06	Manutenção em porta que não estava fechando corretamente	Bloco A (RT) - Sala RA-204
13/06	montagem de mesas	Bloco J-Assessoria Administrativa
13/06	Montagem de 1 mesa redonda	Direção de Centro (MM)
13/06	Montagem de 1 mesa angular	Direção de Centro (MM)
14/06	Instalação/retirada de CCK do painel	Áreas comuns (MM)
14/06	Substituição de lâmpadas queimadas nas salas de aulas	Bloco E (RT)
14/06	Corte de mesas	Bloco C (RT) - Lab. de Informática 1
15/06	Instalação elétrica de bebedouro	Bloco B (RT) - Design
16/06	Confecção de tampa de concreto de esgoto	Áreas Externas (MM)
16/06	Fixação de quadros de avisos em salas de aulas	Direção de Centro (MM)
16/06	Substituição de rolamentos do ventilador do aparelho de ar-condicionado	Bloco E (RT) - Sala RE-106
16/06	Instalação hidráulica de bebedouro	Bloco B (RT) - Design
16/06	Manutenção em caixa de descarga que não estava funcionando	Prefeitura Universitária (RT) - Banheiro masculino
16/06	Corte de mesas	Bloco C (RT) - Lab. de Informática 1
20/06	Organização de passagem de veículos para a garagem institucional	Áreas Externas (RT) - Próximo a Assessoria Administrativa
20/06	Substituição de sifão danificado	Bloco C (RT) - Banheiro feminino do piso inferior
20/06	Substituição de sifão danificado	Bloco E (RT) - Banheiro feminino do piso inferior
20/06	Substituição de sifão danificado	Bloco G (RT) - Sala dos TAES
20/06	Substituição de sifão danificado	Prefeitura Universitária (RT) - Banheiro masculino
21/06	Preparação de canteiros para recebimento de plantas	Áreas Comuns (RT) - Praça dos Ventos
22/06	Readequação da entrada de pessoas	Biblioteca (RT)
22/06	Fixação de quadro de avisos	Bloco F (RT) - Lab. de Cartografia
27/06	Readequação da entrada de pessoas	Biblioteca (MM)
27/06	Mudança de layout de instalação elétrica	Bloco C (RT) - Lab. de Informática 1
27/06	Substituição de sifão	Bloco G (RT) - Banheiro feminino do piso inferior

<b>28/06</b>	Confecção de tampa de concreto de esgoto	Áreas Externas (RT) - Próximo ao canteiro central
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-201 (LCC-02)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-202(LCC-01)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-203(ARANDU)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-206 (LCC05)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-207(LEPEM)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-101 (LABEV)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-102(LEQ)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-103(LABDESIGN)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-104(LAB1-04)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-105(LEA)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-106(LECO)
<b>28/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco C (RT) -Sala RC-107(LAGEO)
<b>28/06</b>	Retirado vazamento em sanitário	Bloco J (RT) - Banheiro feminino
<b>28/06</b>	Corte de carteiras	Bloco J (RT)-Assessoria Administrativa
<b>29/06</b>	Retirada infiltração no prédio	Bloco B (RT)/Design - Sala de projetos
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Biblioteca (RT)
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-101
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-102
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-103
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-104
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-105
<b>29/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Bloco E (RT) -Sala RE-106
<b>29/06</b>	Montagem de cadeiras	Bloco E (MM)
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado	Biblioteca (RT)
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-101
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-102
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-103
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-104
<b>30/06</b>	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-105

30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-106
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-201
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-202
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-203
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-204
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-205
30/06	Limpeza e manutenção preventiva no aparelho de ar-condicionado	Bloco A (RT) -Sala RA-206
30/06	Instalação de cabo de rede	Bloco I (MM) - Sala de aula Extensão

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de junho.

Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV	63
Solicitações de outros setores	33
Quantidade total de solicitações oriundas de outros meses	11
Quantidade total de solicitações do mês de Junho	96
Quantidade total de solicitações eletrônicas trabalhadas no corrente mês	117
Transferidos para o mês de Julho	10
<b>SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS</b>	<b>107</b>

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.