



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

DEZEMBRO/2016

No corrente mês foram realizadas 59 solicitações através do formulário eletrônico, tendo mais 26 de outros meses totalizando assim 85 solicitações trabalhadas durante o mês de dezembro. Destacamos que dessas, 61 foram solicitadas pela equipe da Prefeitura do Campus; isto implica dizer que 24 dessas solicitações vieram da comunidade acadêmica. Sendo que foram conclusos 69 serviços de manutenção, conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações trabalhadas em dezembro, 16 delas ainda não puderam ser conclusas, todavia faremos o possível para serem efetuadas em janeiro de 2017, de acordo com as prioridades baseadas na segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feitas estas contextualizações, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Prefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeiturafpb4@gmail.com
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de dezembro.

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
02/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
05/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
07/12	Limpeza no aparelho de ar condicionado	Direção de Centro - RT
07/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
09/12	Fixada persiana que estava caída	Coordenação de ecologia - RT
09/12	Colocada a tomada que estava faltando	Sala da assessoria administrativa - RT
09/12	Manutenção em aparelho de ar-condicionado que estava com muito ruído e resfriando pouco o ambiente	Sala da assessoria administrativa - RT
09/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
09/12	Fixada canaleta que estava solta	Sala da assessoria administrativa - RT
14/12	Consertado aparelho de ar-condicionado que estava derramando água	Bloco A - (RT) - Sala RA 104
14/12	Manutenção em aparelho que não estava resfriando corretamente	Bloco A - (RT) - Sala R.A 106
14/12	Consertado ar-condicionado que estava apresentando muito barulho	Bloco A - (RT) - Sala R.A 206
14/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 101
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 102
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 103
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 104
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 105
15/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 106
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 201
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 202
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 203
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 204
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 205
16/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (RT) - Sala R.A 206
16/12	Manutenção em descarga que estava com vazamento	Bloco D - (RT) - Banheiro Masculino
19/12	Distribuídos os extintores em seus respectivos locais	Campus de Rio tinto
19/12	Trocada as lâmpadas queimadas	Sala da secretaria - (RT)
19/12	Colocado o refletor na posição correta	Bloco B –Design (Rio Tinto)
19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala R.E 101
19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala R.E 102

19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala RE 103
19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala RE 104
19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala RE 105
19/12	Adequação do dreno de saída de água do aparelho de ar-condicionado	Bloco E - RT- Sala R-106
19/12	Manutenção em refletor que estava queimado	Residência Universitária primeiro dormitório
20/12	Trocadas as lâmpadas queimadas	Bloco D - (RT) - sala do DCSPA
20/12	Manutenção de ar-condicionado	Bloco D - (MM) - Sala do Departamento de Educação
21/12	Manutenção em ar-condicionado que estava com defeito	Bloco C - (RT) - LABEV
21/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
22/12	Trocadas as lâmpadas queimadas	Bloco D - (RT) - sala do DCSPA
23/12	Consertado o refletor que estava queimado	Residências universitárias- (RT)
23/12	Consertado e feito reposicionamento adequado do refletor queimado	Bloco de Design
23/12	Instalada tomada na parede exclusiva para o switch.	Bloco C- Lab 1 - (RT) - DCX
23/12	Substituição de lâmpadas queimadas	Bloco A - (RT) - Hall De entrada
23/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco A - (Rio Tinto) - Pannel do Hall de entrada
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco A -(Rio Tinto) - Pannel elétrico localizado na parede que fica para a rua de acesso
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco A - (Rio Tinto) - Pannel elétrico localizado na parede externa que fica perto da mata
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco B –Design (Rio Tinto) - Pannel elétrico do hall de entrada
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Pannel elétrico de ar-condicionado embaixo da escada
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Pannel elétrico de computadores embaixo da escada
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor inferior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor superior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painéis elétricos dos laboratórios do piso superior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco C- Laboratórios (Rio Tinto) - Painéis elétricos dos laboratórios do piso inferior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco D -Centros Acadêmicos(Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco E - Central de Aulas 2 (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor do piso inferior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco E - Central de Aulas 2 (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor do piso superior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco F – Laboratórios (Rio tinto) - Pannel elétrico do corredor do piso inferior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor do piso inferior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio Tinto) - Pannel elétrico do corredor do piso superior
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco G- Coordenações e Departamentos (Rio Tinto) - Painéis elétricos das salas de aulas e coordenações

26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Bloco J - Gerência Administrativa (Rio Tinto) - Paineleltrico do corredor
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Biblioteca - (Rio Tinto) - Paineleltrico do hall de entrada
26/12	Limpeza e inspeção visual nos componentes	Biblioteca - (Rio Tinto) - Paineleltrico no canto da parede dos aparelhos de ares-condicionados
26/12	Irrigação dos gramados	Campus de Rio Tinto
26/12	Trocada a fechadura	Bloco de design - (RT) - Sala de volumes

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de dezembro.

Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV	61
Solicitações de outros setores	24
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	85
Quantidade total de solicitações do mês dezembro	59
Solicitações não concluídas em dezembro e transferidas para janeiro de 2017	16
SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS	69

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.



CAMPUS IV
Rio Tinto e Mamaranguape