



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO FEVEREIRO/2017

No corrente mês foram trabalhadas 86 solicitações, dessas, 54 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 32 foram de iniciativa da comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 66 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de fevereiro, 20 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em março de 2017, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feitas estas contextualizações, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Prefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Prefeitura do Campus IV
Telefone:3291- 4510
E-mail: prefeiturafpb4@gmail.com
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de fevereiro

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/02	Trocado o conector em aparelho de ar-condicionado	Bloco B - (MM) - Sala MB-106
01/02	Manutenção em ar-condicionado	A sala de E 201
01/02	Manutenção em ar-condicionado que estava sem resfriar	Bloco B - Salas de aulas (MM)
01/02	Reparado vazamento em uma torneira	Bloco E - Salas de Aulas (MM)
01/02	Foi realizada uma troca de torneira que estava vazando	Sala dos Servidores (MM)
01/02	Substituída fechadura danificada	Bloco C- Salas de aulas e Laboratórios (MM) - Banheiro Masculino
02/02	Reparada uma descarga	Bloco D - Coordenações e Departamentos (MM) - Banheiro feminino
02/02	Fixadas réguas nas mesas de desenho	Bloco F - Laboratórios(RT)
02/02	Reparado bebedouro que estava com vazamento	Rio Tinto - Bloco G- Coordenações e Departamentos (RT)
03/02	Trocadas lâmpadas queimadas	Na frente das residências - (RT) - banheiro feminino
03/02	Trocada um par de lâmpadas queimadas	Rio Tinto -Bloco G- Departamento de Ciências Sociais (DCS)
03/02	Trocadas lâmpadas queimadas	Bloco C- Laboratórios (RT) Laboratório de Ecologia Química
03/02	Trocadas lâmpadas queimadas	Bloco E - (RT) - Central de Aulas 2 Banheiro Feminino do térreo
03/02	Consertado o geláguia que não estava funcionando	Rio Tinto- Bloco C- Laboratórios (RT) Laboratório de Ecologia Animal
03/02	Reparado defeito no banheiro no 1º andar o masculino que estava com grande vazamento	Bloco C- Laboratórios (RT)
03/02	Manutenção em torneiras quebradas	Biblioteca - (RT) - Banheiros masculino e feminino
06/02	Manutenção em ar-condicionado	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) - RA 105 e 106
06/02	Manutenção em tomadas sem eletricidade	Biblioteca - (RT)
07/02	Reparado engate flexível com defeito	Banheiro masculino - Biblioteca - (RT)
07/02	Instalados 8 quadros de aviso internos	Bloco A - Salas de aulas (MM) - MA 101 A 104 e MB 101 A 104
08/02	Limpo quadro de energia que estava apresentando falhas	Laboratório de Design e Fotografia
08/02	Instalados 2 quadros de aviso internos	Bloco A - Salas de aulas (MM) - MA 101
08/02	Instalados 2 quadros de aviso internos	Salas de aulas (MM) – Bloco A 104
08/02	Instalados 2 quadros de aviso internos	Salas de aulas (MM) – Bloco B 101
08/02	Instalados 2 quadros de aviso internos	Salas de aulas (MM) – Bloco B 104
09/02	Manutenção em tomada da coordenação de ecologia	Bloco G- Coordenações e Departamentos (RT)
09/02	Trocadas lâmpadas/reatores	LABEV - (RT)
09/02	Reparados em vazamentos	Banheiros do Bloco C- Laboratórios(RT)
09/02	Reparada caixa da descarga defeituosa	Bloco B - Banheiro masculino -Design(RT)
09/02	Instalados o restante dos extintores	Rio Tinto - Bloco A - Central de Aulas 1(T)
10/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Bloco E - Salas de Aulas (MM) Banheiro masculino do piso inferior
10/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Bloco E - Salas de Aulas (MM) Corredor do bloco E no piso superior
10/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Bloco E - Salas de Aulas (MM) Corredor entre bloco D e bloco E
10/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Bloco E - Salas de Aulas (MM) Sala ME 102

10/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Bloco E - Salas de Aulas (MM) Corredor do bloco E no piso inferior
10/02	Trocadas lâmpadas fluorescentes	Bloco C (RT) - LABEV -Laboratório de Ecologia Vegetal
10/02	Consertadas torneiras	Bloco C (RT) - LABEV -Laboratório de Ecologia Vegetal
13/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Direção de Centro (MM) - Sala da direção de centro
13/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Direção de Centro (MM) - Sala da secretaria de centro
13/02	Manutenção em bebedouro que estava quebrado	Bloco de Design - (RT)
14/02	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco D - Coordenações e Departamentos(MM) Corredor superior do bloco D
14/02	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco D - Coordenações e Departamentos(MM) Corredor inferior do bloco D
14/02	Montada tubulação em cabo de ar-condicionado que ficava exposto	Bloco I - Almoxarifado,PIBID, Extensão (Mamanguape) Sala de extensão (MI 102)
14/02	Montada tubulação do ar-condicionado	Direção de Centro(MM) - Sala da secretaria de centro
14/02	Fixado roteador na parede com parafusos e buchas	Bloco I - Almoxarifado,PIBID, Extensão (MM) Sala de extensão (MI 102)
14/02	Instalada de tela móvel, para data show	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) – Sala 103.
14/02	Substituída fechadura da porta	Biblioteca (MM) - Sala de apoio da biblioteca (onde fica o bibliotecário)
15/02	Substituídas lâmpadas queimadas	Bloco G- Centros Acadêmicos (MM) Corredor do bloco dos C.A.'s
15/02	Substituídas lâmpadas queimadas (40W)	Auditório - Passarela de acesso ao auditório
15/02	Consertado vazamento em descarga	Central de aulas - (RT) - Banheiro masculino superior
15/02	Manutenção na parte inferior da porta	Bloco I - Almoxarifado,PIBID, Extensão (MM) Por trás do RU..
15/02	Colocado um quadro	Bloco I - Almoxarifado,PIBID, Extensão (Mamanguape) Por trás do RU..
15/02	Trocada fechadura da porta	Bloco B (MM)- Salas de aulas - MB106
16/02	Manutenção em tomadas elétricas do CA	Bloco D -Centros Acadêmicos(RT) CA de Matemática
16/02	Solucionado problema na rede elétrica	Bloco dos CAs - CA de Ecologia
17/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (MM) - Sala MC 105
17/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (MM) - Sala MC 106
17/02	Manutenção em 2 aparelhos de ar-condicionado	Biblioteca - (RT)
17/02	Manutenção em tomadas elétricas do CA	Bloco D -Centros Acadêmicos(RT) CA de Matemática
17/02	Manutenção em banheiros	Bloco das coordenações - (RT) - Banheiros masculino e feminino
17/02	Reparada encanação	Bloco das coordenações - (RT)
17/02	Manutenção em porta	Sala RC 106 - (RT) - Laboratório de Ecologia Costeira e Oceânica
20/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco B - Sala MB105 - (MM)
20/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco B - Sala MB103 - (MM)
20/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco B - Sala MB106 - (MM)
20/02	Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco B - Sala MB108 - (MM)
20/02	Manutenção do ventilador e dos ares-condicionados	Bloco C - Laboratórios (RT) - Arandu
20/02	Reparos em vazamento	Biblioteca - (RT) - Banheiros
20/02	Podagem e limpeza dos gramados	Campus - (RT)
20/02	Manutenção em porta de entrada do Laboratório	Sala RC 106 - (RT) - Laboratório de Ecologia Costeira e Oceânica

21/02	Consertado vazamento em descarga em banheiro feminino	Bloco G - Banheiro feminino superior
21/02	Consertada fechadura	Bloco C (RT) Laboratórios - LABORATORIO DE ECOLOGIA COSTEIRA
21/02	Consertados vazamentos nos dois banheiros da biblioteca	Biblioteca (RT)
22/02	Consertado bebedouro da Central de Aulas	Bloco A (RT) - Central de Aulas
22/02	Consertada caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco G- Coordenações e Departamentos (RT - banheiro feminino superior
22/02	Reparado vazamento em descarga	Biblioteca (RT) - banheiro feminino
22/02	Instalados tela e quadro no LABSEC	M.C 106,(LABSEC) laboratório de secretariado executivo
23/02	Consertada caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) - banheiro masculino superior
23/02	Consertada caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) - banheiro masculino inferior
23/02	Consertada caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) - banheiro feminino superior
23/02	Consertada caixa de descarga que estava com vazamento	Bloco A - Central de Aulas 1(RT) - banheiro feminino inferior
23/02	Limpeza nos gramados	Bloco A - (MM)
23/02	Limpeza nos gramados	Aduf - (MM)
23/02	Limpeza nos gramados	Campus - (RT)
24/02	Reparada duas portas	Bloco C (RT)
24/02	Reparada porta	Bloco C - Coordenação de Design (RT)
24/02	Trocadas 8 lâmpadas de 40 W	Bloco E - Central de Aulas 2 (RT)
24/02	Trocadas 16 lâmpadas de 40 W	Bloco A - Central de Aulas 1(RT)

Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do mês de fevereiro.

Solicitações da equipe da Prefeitura do campus IV	54
Solicitações de outros setores	32
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	86
Solicitações não concluídas em fevereiro e transferidas para março de 2017	20
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	66

Fonte: Equipe da Prefeitura do Campus IV.