



## **RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO**

**JANEIRO/2018**

No corrente mês foram trabalhadas 125 solicitações, das quais 113 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 12 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 114 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de janeiro, 11 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em fevereiro de 2018, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV  
Telefone:3291- 4510  
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br  
#Somoscampus4

**Quadro 1 - Serviços realizados no mês de janeiro**

<b>DATA</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>LOCAL</b>
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (RT) - Andar superior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (RT) - Andar inferior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (RT)
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (RT) - Andar superior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (RT) - Andar inferior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (RT)
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (RT) - Andar superior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (RT) - Andar inferior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (RT)
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (RT) - Andar inferior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (RT) - Andar superior
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (RT)
05/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco J - (RT)
05/01	Realizada segunda mão de pintura nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 102
05/01	Realizada segunda mão de pintura nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 103
05/01	Realizada segunda mão de pintura nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 104
05/01	Realizada segunda mão de pintura nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 105
05/01	Realizada segunda mão de pintura nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 106
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Superior
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Inferior
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Superior
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Inferior
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (MM)
08/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco I - (MM)
09/01	Realizada raspagem de paredes danificadas para emassar e pintar	Biblioteca - (RT)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (MM)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (MM)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (MM)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Superior
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Inferior
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Superior
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Inferior
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (MM)

09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (MM)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (MM)
09/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco I - (MM)
10/01	Realizada raspagem de paredes danificadas para emassar e pintar	Biblioteca - (RT)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Superior
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Inferior
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Superior
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Inferior
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (MM)
10/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco I - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Superior
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Inferior
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Superior
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Inferior
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (MM)
11/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco I - (MM)
11/01	Realizada raspagem de paredes danificadas para emassar e pintar	Biblioteca - (RT)
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 102
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 103
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 104
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 105
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 106
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 201
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 202
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 203
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 204
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA205
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Sala RA 206
11/01	Realizado acabamento (lixar) nas paredes	Bloco A - (RT) - Hall interno
12/01	Realizada raspagem de paredes danificadas para emassar e pintar	Biblioteca - (RT)
12/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco A - (MM)
12/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco B - (MM)
12/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco C - (MM)
12/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Superior
12/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco D - (MM) - Andar Inferior

<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Superior
<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco E - (MM) - Andar Inferior
<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco F - (MM)
<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco G - (MM)
<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco H - (MM)
<b>12/01</b>	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 20W	Bloco I - (MM)
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco A - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco A - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco B - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco C - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco D - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco E - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco F - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco G - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco H - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco I - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>12/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco J - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada raspagem de paredes danificadas para emassar e pintar	Biblioteca - (RT)
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco A - (MM) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco A - (MM) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco B - (MM) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco C - (MM) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco D - (MM) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco E - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco F - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco G - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco H - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco I - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>15/01</b>	Realizada lubrificação antiferrugem	Bloco J - (RT) - Fechaduras e dobradiças das portas
<b>16/01</b>	Realizada regulagem e levantamento de material necessário para manutenção	Auditório - Sala de som - (MM)
<b>17/01</b>	Realizada pintura das paredes danificadas	Biblioteca - (RT)
<b>17/01</b>	Realizada manutenção em suporte para TV	Bloco J - (RT) - GTIC
<b>18/01</b>	Realizar Manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (RT) - Sala RC 202
<b>19/01</b>	Realizada pintura das paredes danificadas	Biblioteca - (MM)
<b>19/01</b>	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (RT) - Sala RC 204

19/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 103
19/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 104
19/01	Realizada manutenção em 3 birôs	Bloco G - (RT) - LCC
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 103
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 104
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 105
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco E - (MM) - Sala ME 106
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (MM) Sala MA 103
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (MM) Sala MA 104
22/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco A - (MM) Sala MA 105
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA101
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA102
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA103
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA104
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA105
22/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco A - (MM) - Sala MA106
23/01	Realizada manutenção em ar-condicionado que estava vazando	Bloco C - (RT) - LEA- Lab. de Ecologia Animal
23/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (MM) Sala MC 103
23/01	Realizada manutenção em aparelho de ar-condicionado	Bloco C - (MM) Sala MC 101
23/01	Realizada manutenção na rede elétrica que estava sem ligar o ar nem o computador	R.U - (MM) - Sala De Nutrição
23/01	Realizado reposicionamento do data-show	Bloco C - (RT) - Lab. de Designer
23/01	Realizada manutenção em torneira que estava vazando	Bloco C - (RT) - LEA- Lab. de Ecologia Animal
23/01	Realizado conserto na pia	Biblioteca - banheiro masculino (RT)
23/01	Realizado conserto na caixa de descarga	Biblioteca - banheiro feminino (RT)
23/01	Realizado conserto de vazamento no bebedor	Bloco E - Central de aulas
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB101
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB102
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB103
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB104
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB105
23/01	Realizada manutenção de cadeiras quebradas	Bloco B - (MM) - Sala MB106
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 102
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 103
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 104
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 105
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 106
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 201
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 202
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 203
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 204
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA205
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Sala RA 206
24/01	Realizada troca de lâmpadas/reatores de 40W	Bloco A - (RT) - Hall interno
24/01	Realizada manutenção em porta danificada	Bloco C - (RT) - Sala Dos equipamentos T.I

24/01	Realizada manutenção em suporte para TV	GTIC - (RT)
24/01	Realizada fixação de 2 banners	Sala da direção - (RT)
24/01	Realizada manutenção em mesa de computador	Biblioteca
25/01	Realizada manutenção em 2 mesas	Bloco G - (RT) - Coordenação de Designer
29/01	Realizada manutenção em 2 cadeiras giratórias	Biblioteca - (RT)
29/01	Realizada manutenção em cadeira	Direção de centro - (RT)

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção do mês de janeiro.

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	113
Solicitações de outros setores	12
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	125
Solicitações não concluídas em janeiro e transferidas para fevereiro de 2018	11
<b>SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS</b>	<b>114</b>

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.



UFPB

CAMPUS IV

Rio Tinto e Mambucanga