



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO OUTUBRO/2018

No corrente mês foram trabalhadas 202 solicitações, das quais 170 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 32 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 188 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de outubro, 14 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de novembro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de outubro

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino superior (RT)
01/10	Realizada limpeza do gramado, dentro dos quadrados onde o pessoal usa para acento.	Bloco H - Pós de Antropologia Praça da cantina por trás do bloco H (RT).
01/10	Realizada Agoação do gramado, dentro do canteiro.	Bloco I - Administrativo - Ao lado do prédio administrativo, os canteiros depois da entrada da portaria (RT)
01/10	Realizada pintura do estacionamento das vans, em frente ao RU.	Restaurante Universitário Em frente ao RU (RT).
02/10	Realizada verificação na máquina de lavar da residência universitária - bloco B com um intuito de constatar o motivo pelo qual não está realizando a etapa de lavagem.	Residencia Universitária - B - Cozinha (RT)
02/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores, que se encontra-se queimados.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino superior (RT).
02/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A 101 (RT).
02/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A 203 (RT)
02/10	Realizado conserto de tomadas da parede que estavam sem energia.	Bloco F - Laboratórios Sala RC-103 - Lab de criação virtual Design (RT).
02/10	Realizada Substituição de lâmpadas queimadas.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - sala MD104 (MM)
02/10	Realizado conserto da Caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino Superior (RT).
02/10	Realizada troca de fechadura da porta.	Bloco B - Salas de Aulas Sala M.B - 106 (MM).
02/10	Realizada troca de fechadura da porta.	Bloco A - Salas de Aulas Sala M.A - 106 (MM).
02/10	Realizada troca de fechadura da porta.	Bloco B - Salas de Aulas Sala M.B - 105 (MM).
02/10	Realizada troca de fechadura da porta.	Bloco B - Salas de Aulas - Sala M.B - 101(MM).
03/10	Realizada instalação de duas lapelas que irão ser usadas na parte da tarde no auditório, devido a colação de grau.	Auditório - cabine de som (MM)
03/10	Realizado conserto do refletor que se encontra por trás do bloco central de aulas.	Bloco A - Central de Aulas refletor queimado (RT).
03/10	Realizada instalação de lâmpadas por trás do prédio de design.	Bloco B - Desing iluminação por trás do prédio de design (RT).

03/10	Realizado conserto do interruptor de lâmpada com mal contato.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro masculino (RT).
03/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - MB 103 (MM)
03/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - MB 106 (MM)
03/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - MB 108 (MM)
03/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas de Aulas - MA 102 (MM)
03/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas de Aulas - MA 105 (MM)
03/10	Realizado conserto de vaso sanitário que encontrava-se entupido e descarga de vaso que estava quebrada.	Biblioteca - Banheiro feminino (RT)
03/10	Realizado conserto em descarga que encontrava-se vazando	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Banheiro dos servidores masculino (RT)
03/10	Realizado conserto em caixa de descarga danificada.	Residencia Universitária - B Banheiro dos funcionarios. (RT).
03/10	Realizada pintura para estacionamento das motos.	Restaurante Universitário Restaurante Universitário (RT).
03/10	Realizado conserto em maçaneta da porta do bloco de aula (R.E 105)	Bloco E - Central de Aulas 2 bloco de aulas posto cobras (RT).
04/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas de Aulas - MA 105 (MM)
04/10	Realizado canteiros do gramado da praça	Biblioteca - Praça em frente a biblioteca (RT)
04/10	Realizada agoação do gramado.	Biblioteca - Praça em frente a biblioteca (RT)
04/10	Realizado o corte do gramado, desse local.	Residencia Universitária - A Em frente a residência, por trás do RU (RT).
04/10	Realizada manutenção em maçaneta da porta que se encontra danificada.	Bloco B - Design Banheiro Masculino (RT).
05/10	Realizado conserto em descarga da bacia sanitária que estava passando água constantemente.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Banheiro dos servidores masculino (RT)
05/10	Realizada instalação de relógio hidráulico.	Restaurante Universitário - RU (RT)
05/10	Realizada agoação no gramado entre as residências.	Residencia Universitária - B - Gramado entre as residências (RT)
05/10	Realizado corte do gramado entre as residências.	Residencia Universitária - B - Gramado entre as residências (RT)
08/10	Realizado conserto em interruptor de lâmpada com mal contato.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro masculino (RT).

08/10	Realizada troca de capacitor.	Bloco A - Salas de Aulas - MA 103 (MM)
08/10	Realizada troca de capacitor.	Bloco A - Salas de Aulas - MA 106 (MM)
08/10	Realizada manutenção em torneira que encontrava-se com vazamento.	Residencia Universitária - A - Cozinha da residência (RT)
08/10	Realizada podagem de árvores em frente ao bloco D.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Em frente aos centros acadêmicos (RT)
08//10	Realizada limpeza dos Coqueiros, em frente ao bloco D	Bloco D - Centros Acadêmicos Coqueiros em frente ao bloco D (RT).
09/10	Realizado conserto de bebedouro (gelágua) quebrado que se encontra na Coordenação de Design	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação de Design (RT).
09/10	Realizada manutenção em vaso sanitário, que se encontra vazando por baixo.	Prefeitura Universitária - Banheiro masculino (RT)
09/10	Realizada podagem das árvores por trás da residência A	Residencia Universitária - A Por trás da residência A (RT).
10/10	Realizada manutenção em ar-condicionado que se encontra com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas - R.A - 203 (RT)
10/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco C - Laboratório corredor superior do bloco C (RT).
10/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco C - Laboratório Escadaria do bloco C (RT).
10/10	Realizada instalação de lâmpada Fluorescente Tubular / 1 par	Bloco D - Coordenações e Departamentos Bloco D / 1º Andar / SALA 18 (RT).
10/10	Realizada troca de lâmpada	Bloco B - Salas de Aulas Bloco B - (SALA M.B. 101) (MM).
10/10	Realizada instalação de Lâmpada fluorecente - T40	Bloco B - Salas de Aulas Corredor em frente aos banheiros (MM).
10/10	Realizado conserto em Todas as lâmpadas	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).
10/10	Realizada instalação de 2 lâmpadas de 20 do corredor entre o banheiro dos servidores e sala dos TAES	Bloco G - Coordenações de Departamentos Lâmpadas do corredor do bloco G (ambientes) (RT).
10/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 R.E- 101 (RT).
10/10	Realizada instalação de Lâmpada Fluorescente de 20.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Bloco D - primeiro andar (MM)
10/10	Realizado Acompanhamento de esgotamento das fossas.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Fossa do bloco E (RT)

10/10	Realizado Acompanhamento de esgotamento das fossas.	Bloco C - Laboratório - Fossa do bloco C (RT)
10/10	Realizado Acompanhamento de esgotamento das fossas.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Fossa do bloco D (RT)
10/10	Realizada Revisão se o banheiro encontra-se tudo funcionando normalmente.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Banheiro masculino inferior (RT)
10/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Biblioteca Fossa por trás da biblioteca (RT).
10/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Prefeitura Universitária Fossa em frente a subprefeitura (RT).
10/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Bloco G - Coordenações de Departamentos fossa do bloco G (RT).
10/10	Realizada limpeza do gramado.	Residencia Universitária - B - Em frente a residência B (RT)
10/10	Realizada agoação do gramado.	Bloco C - Laboratório - Em frente ao bloco C (RT)
11/10	Realizada instalação de Lâmpada fluorescente - T40	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Em frente aos banheiros (MM).
11/10	Realizado conserto em torneira	Residencia Universitária - A - 03-A (RT)
11/10	Realizado conserto em caixa de descarga não está armazenando água.	Bloco B - Salas de Aulas - Bloco B - Térreo (MM)
11/10	Realizado conserto em sifão que se encontrava vazando.	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Área de vivência (MM)
11/10	Realizado conserto em caixa de descarga do banheiro masculino que não estava enchendo.	Auditório - Do lado do quiosque (MM)

11/10	Realizado conserto em torneira Pingando constantemente e sem funcionar corretamente.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Bloco C - entre os banheiros (MM)
11/10	Realizado reparo em caixa de descarga que estava vazando constantemente.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro feminino (RT)
11/10	Realizado reparo no corredor.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Corredor entre o Bloco C e B (MM)
11/10	Realizada limpeza do gramado.	Bloco C - Laboratório - Em frente ao bloco C (RT)
15/10	Realizado conserto em fiação, onde houve um curto-circuito do lado externo do auditório.	Auditório - parte externa do auditório (MM)
15/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Residencia Universitária - B Recepção da residência B (RT).
15/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Residencia Universitária - A Recepção da residência A (RT).

15/10	Realizada manutenção em ar-condicionado que se encontrava sem gelar.	Bloco E - Central de Aulas 2 R.E - 104 (RT).
15/10	Realizado conserto em Todas as lâmpadas do banheiro feminino do bloco D	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (RT).
15/10	Realizada manutenção do vaso sanitário da portaria que se encontrava solto.	Bloco G - Centros Acadêmicos PORTARIA (MM).
15/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Restaurante Universitário Fossa do restaurante (RT).
15/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Bloco A - Central de Aulas Fossa do bloco A (RT),
15/10	Realizada Limpeza e irrigação da praça central.	Bloco D - Centros Acadêmicos - Entre os blocos D e F (RT)
15/10	Realizada limpeza dos Coqueiros.	Restaurante Universitário Em frente ao restaurante (RT).
15/10	Realizada agoação do gramado	Restaurante Universitário Em frente ao restaurante (RT).
15/10	Realizado reparo na maçaneta	Bloco G - Centros Acadêmicos De Secretariado (MM).
16/10	Realizado conserto em parte elétrica do bloco	Bloco B - Desing Todo o prédio (RT).
16/10	Realizado conserto de ar-condicionado.	Bloco D - Coordenações e Departamentos - Sala do Departamento de Letras (MM)
16/10	Realizada troca de lampada e reator	Auditório REALIZAR TROCA DE LAMPADAS E REATORES (MM).
16/10	Realizada a troca de 3 (três) lâmpadas fluorescentes do Laboratório e Análise Geoambiental (LabGeo). Duas na sala de estudos dos estudantes e uma na sala de pesquisa do professor Anderson.	Bloco C - Laboratório Laboratório de Análise Geoambienta (RT)
16/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Residencia Universitária - A Corredor da residência (RT).
16/10	Realizado conserto em descarga quebrada, e também em porta de alumínio que estava fora do lugar	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro masculino (RT).
16/10	Realizada colocação do cano da caixa de descarga, que se encontrava solto.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino (RT).
16/10	Realizada troca de tampa do vaso sanitário encontrava-se quebrada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Feminino (RT).
16/10	Realizada manutenção em caixa de descarga, a mesma não estava dando descarga.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Feminino (RT).
17/10	Realizado reparo em cano que despreendeu.	Bloco J - Gerência Administrativa Em frente a sala da acessória ADM (RT).
17/10	Realizado conserto em ar-condicionado	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios sala de aula MC 102 (MM).
17/10	Realizado conserto em ar-condicionado	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios sala de aula ME 101 (MM).

17/10	Realizada troca de lâmpada queimada.	Bloco C - Laboratório - Laboratório de Ecologia Química (RT)
17/10	Realizada manutenção no bebedouro	Bloco B - Salas de Aulas Corredor Bloco B/A (MM).
17/10	Realizada manutenção no bebedouro	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Corredor Bloco C/B (MM).
17/10	Realizada manutenção na pia que se encontrava com vazamento.	Residencia Universitária - B - Pia perto do banheiro social (RT)
17/10	Realizado Acompanhamento do esgotamento das fossas.	Residencia Universitária - A Fossa da residência A (RT).
17/10	Realizado Acompanhamento de esgotamento das fossas.	Residencia Universitária - B Fossa da residência B (RT).
17/10	Realizada manutenção em bebedouro, que encontrava-se faltando água.	Bloco I - Administrativo Portaria da entrada, ao lado do bloco administrativo que não funciona. (RT).
17/10	Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontra com vazamento.	Residencia Universitária - B Banheiro social (RT).
17/10	Realizado conserto em descarga se encontrava quebrada.	Bloco I - Administrativo Banheiro Feminino (RT).
17/10	Realizada troca de fechadura	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão R-U (MM).
19/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino inferior (RT)
19/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Central de Aulas - Banheiro masculino inferior (RT)
19/10	Realizado reparo em descarga.	Biblioteca - (RT)
19/10	Realizado reparo em torneira.	Portaria - (MM)

19/10	Realizada troca de maçaneta.	Biblioteca - (RT)
22/10	Realizada instalação de refletor	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão - Quadra de Esportes (MM)
22/10	Realizado ajuste na rede elétrica do laboratório de impressão para que se possa utilizar o no-break	Bloco C - Laboratório - Unidade de impressão 3D (RT)
22/10	Realizado conserto em descarga	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro masculino que fica entre as salas de coordenação e departamentos

22/10	Realizada manutenção em cano que se encontra quebrado.	Residencia Universitária - B - Em frente a residência B (RT)
22/10	Realizado concerto da descarga do banheiro comum.	Residencia Universitária - B Banheiro comum (RT).
22/10	Realizado Conserto de Caixa de Descarga.	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).
22/10	Realizada troca de sifão.	Auditório Banheiro Masculino (MM).
22/10	Realizado conserto em Caixa de Descarga	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro dos funcionários. (MM).
22/10	Realizada troca de torneira que se encontrava quebrada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino inferior (RT).
23/10	Realizada colocação de data show, que despreendeu.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala RE - 104 (RT).
23/10	Realizada instalação de refletor	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadra de esportes (MM).
23/10	Realizada troca de reator que deu curto, ocasionando o não ascendimento do refletor que se encontrava no poste.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Por trás do bloco E, poste próximo ao banheiro masculino inferior (RT)
23/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino inferior (RT)
23/10	Realizado conserto em Descarga	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Banheiro dos funcionários.(RT).
23/10	Realizada manutenção em torneira que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Torneira em frente o bloco E (RT)
23/10	Realizada manutenção em bebedouro que se encontrava com vazamento.	Bloco C - Laboratório - Bebedouro inferior (RT)
23/10	Realizada manutenção em vaso sanitário, que se encontra vazando por baixo.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
23/10	Realizada verificação da parede do quarto que estava com uma possível infiltração.	Residencia Universitária - B Quarto - 07B (RT).
24/10	Realizado conserto em aparelho de ar-condicionado	Bloco D - Coordenações e Departamentos sala MD104 (MM).
24/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Corretor superior (RT).
24/10	Realizada manutenção em torneira que se encontrava com vazamento.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
24/10	Realizada manutenção em caixa de descarga, que se encontrava com vazamento	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).
24/10	Realizado acabamento dos canteiros em frente a biblioteca.	Biblioteca Em frente a biblioteca(RT).

24/10	Realizado corte do gramado em frente a biblioteca.	Biblioteca Em frente a biblioteca(RT).
24/10	Realizada fixação de quadro na parede.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 08 (MM).
24/10	Realizado conserto em trinco da porta	Bloco B - Design Laboratório de Projetos (RT).
25/10	Realizada troca de reator que estourou.	Residencia Universitária - B - Sala de estudos (RT)
25/10	Realizada troca de lâmpadas que se encontravam queimadas.	Residencia Universitária - B -Quarto 04 B (RT).
25/10	Realizado conserto em torneira	Residencia Universitária - quarto A04 (RT).
25/10	Realizado conserto em caixa que se encontrava com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
25/10	Realizado corte do gramado perto da acessória administrativa.	Bloco J - Gerência Administrativa Gramado perto da gerência administrativa
26/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Bloco C - Laboratório Banheiro feminino inferior (RT).
26/10	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontrava vazando por baixo.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro masculino inferior (RT).
26/10	Realizado corte do gramado perto do bloco H.	Bloco H - Pós de Antropologia gramado perto do bloco H (RT).
26/10	Realizada aguação do gramado, perto da subprefeitura.	Prefeitura Universitária Gramado perto da subprefeitura
29/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco C - Laboratório Corredor inferior, em frente aos banheiros (RT).
29/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - B Sala de estudos (RT).
29/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados.	Residencia Universitária - B Sala de estudos (RT).
29/10	Realizado conserto em cano que estourou, em frente ao bloco D.	Bloco D - Centros Acadêmicos Em frente ao bloco D (RT).

29/10	Realizado conserto em cano que estourou, em frente a residência A.	Residencia Universitária - A Em frente a residência (RT).
30/10	Realizada troca de uma lâmpada do Departamento de Educação que não estava acendendo.	Bloco D - Coordenações e Departamentos Departamento de Educação (MM).
30/10	Realizada limpeza de ar-condicionados	Bloco F - LIFE - Sala 1 (MM).

30/10	Realizada limpeza de ar-condicionado	Bloco F - LIFE - Sala 2 (MM).
30/10	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco F - LIFE - Sala 2 (MM).
30/10	Realizado desentupimento de vaso sanitário	Bloco F - LIFE - Portaria de cima (MM).
30/10	Realizado conserto em caixa de descarga que se encontrava com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
30/10	Realizada aguação do gramado, ao lado do bloco G.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Ao lado do bloco G (RT).
30/10	Realizada limpeza do gramado ao lado do bloco G.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Ao lado do bloco G (RT).
30/10	Realizada corte do gramado ao lado do bloco C	Bloco C - Laboratório - Ao lado do bloco C (RT).
30/10	Realizada fixação de um quadro	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 08 (MM).
31/10	Realizada substituição de tomada para 20A.	Bloco B - Design - Design (RT)
31/10	Realizada troca de capacitor do ar-condicionado que se encontrava com defeito.	Bloco C - Laboratório Sala do servidor dos computadores (RT).
31/10	Realizada lavagem em ar-condicionado que se encontra sujo.	Bloco C - Laboratório Sala do servidor dos computadores (RT).
31/10	Realizado conserto em vaso que se encontra entupido.	Biblioteca - Banheiro Feminino (RT)
31/10	Realizada avaliação sobre vazamento no banheiro masculino.	Biblioteca - Banheiro masculino (RT)
31/10	Realizada limpeza do gramado, por trás da biblioteca.	Biblioteca - Por trás da biblioteca (RT)

Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção do Outubro de 2018

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	170
Solicitações de outros setores	32
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	202
Solicitações não conclusas em Outubro e transferidas para Novembro de 2018	14
SERVIÇOS CONCLUSOS NO CORRENTE MÊS	188

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.