



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO

NOVEMBRO/2018

No corrente mês foram trabalhadas 308 solicitações, das quais 287 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 21 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 294 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de novembro, 14 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de Dezembro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de novembro

DATA	SERVIÇO	LOCAL
01/11	Realizada Troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino (RT).
01/11	Realizada limpeza de ares-condicionados	Bloco F - LIFE - Sala 1 (MM).
01/11	Realizada limpeza de ar-condicionado	Bloco F - LIFE - Sala 2 (MM).
01/11	Realizar troca de lâmpadas e reatores	Bloco F - LIFE - Sala 2 (MM).
01/11	Realizado conserto em caixa de descarga com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
01/11	Realizada Manutenção em Bebedouro.	Bloco C - Laboratório No corredor dos banheiros.(RT).
05/11	Realizada raspagem em laje	Bloco B - Salas de Aulas CORREDOR BLOCO C e B (MM).
05/11	Realizado conserto em ar-condicionado	Bloco C - Laboratório Laboratório de Ecologia Química (RT).
05/11	Realizada troca de 04 (quatro) lâmpadas fluorescentes de 40w na sala das coordenações de LCC e SI.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Coordenação LCC/BSI (RT).
05/11	Realizada manutenção na bomba	Bloco G - Centros Acadêmicos CAIXA D'ÁGUA EM FRENTE AO BLOCO DOS CAS (MM).
05/11	Realizada manutenção em pia com vazamento.	Residencia Universitária - B Banheiro social (RT).
05/11	Realizado conserto em descarga com vazamento.	Biblioteca Banheiro masculino (RT).
05/11	Realizada manutenção em vaso sanitário entupido.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
05/11	Realizada manutenção em caixa de descarga com vazamento.	Biblioteca Banheiro Feminino (RT).
05/11	Realizada agoação do gramado em frente ao bloco B.	Bloco B - Design - Em frente ao bloco C (RT)
05/11	Realizada agoação do gramado em frente ao bloco C.	Bloco C - Laboratório - Em frente ao bloco C (RT)
05/11	Realizada Agoação na frente da biblioteca.	Biblioteca - jardim (RT)
05/11	Realizada troca de fechadura do armário do quarto 07B	Residencia Universitária - B Quarto 07 B (RT).
06/11	Realizado reparo e impermeabilização nos corredores da unidade de Mamanguape.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - Corredor (MM)
06/11	Realizada a troca de tomadas da impressora 3d.	Bloco C - Laboratório - LAB PROJETOS (RT)
06/11	Realizado conserto em torneira com vazamento	Biblioteca - banheiro masculino (RT)
06/11	Realizada organização da jardinagem da frente da subprefeitura.	Prefeitura Universitária - a frente da prefeitura (RT)
06/11	Realizada agoação do gramado em frente ao bloco C	Bloco C – Laboratório em frente ao bloco C (RT).
08/11	Realizada Colocação de veneno para formigas.	Bloco E - Central de Aulas 2 Em frente ao bloco E (RT).
08/11	Realizada Colocação de veneno para formigas em frente ao bloco B.	Bloco B - Design Em frente ao bloco B (RT).

08/11	Realizada manutenção no quadro	Bloco H - Laboratórios de Informática LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA (RT).
08/11	Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro feminino inferior (RT).
08/11	Realizada manutenção em caixa de descarga com vazamento.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
08/11	Realizada agoação do gramado em frente ao bloco B.	Bloco B - Design em frente ao bloco B (RT).
09/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A 203 (RT).
09/11	Realizada manutenção em pia que se encontra com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino inferior (RT).
09/11	Realizada manutenção em bebedouro que se encontra com vazamento.	Bloco B - Design Bebedouro dentro do bloco B (RT).
09/11	Realizada manutenção em bebedouro, que se encontra com vazamento.	Biblioteca Bebedouro da biblioteca (RT).
09/11	Realizada agoação do gramado.	Restaurante Universitário Em frente ao restaurante (RT).
12/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores que queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R.E - 106 (RT).
12/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R.E - 104 (RT).
12/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R.E - 102 (RT).
12/11	Realizada manutenção em chuveiro com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro feminino inferior (RT).
12/11	Realizada manutenção em vaso sanitário com vazamento.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino inferior (RT).
13/11	Realizado conserto de bomba com defeito	Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão SALA DA BOMBA (MM).

13/11	Realizada troca de lâmpada queimada.	Residencia Universitária – B em frente a manutenção (RT).
13/11	Realizado conserto em ar-condicionado	Bloco C - Laboratório sala RC 105 Ecologia Animal (RT)
13/11	Realizada irrigação do gramado no canteiro depois da portaria.	Bloco I - Administrativo Gramado no canteiro depois da portaria (RT).
13/11	Realizada irrigação do gramado ao do bloco A.	Bloco A - Central de Aulas Gramado ao lado do bloco A (RT).
13/11	Realizada Irrigação do gramado de dentro do círculo giratório.	Bloco B - Design Girador em frente ao bloco B (RT).
14/11	Realizada limpeza do filtro de ar-condicionado	Bloco D - Coordenações e Departamentos - M.D 102 (MM)
14/11	Realizada troca de transformador pela placa universal.	Bloco B - Salas de Aulas - MB 106 - (MM)
14/11	Realizada troca de transformador pela placa universal.	Bloco B - Salas de Aulas - MB 107 - (MM)
14/11	Realizada vistoria na bomba hidráulica em Mamanguape.	Bomba hidráulica (MM)

14/11	Realizar manutenção em bebedouro que se encontra com defeito.	Prefeitura Universitária - Bebedouro (RT)
14/11	Realizado conserto de birô	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R.E - 106 (RT).
16/11	Realizada instalação de manta para impermeabilização nos corredores da unidade de Mamanguape.	Corredores - (MM)
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Biblioteca Banheiro feminino (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Biblioteca Banheiro Masculino (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco C - Laboratório Banheiro feminino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco C - Laboratório Banheiro feminino inferior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco C - Laboratório Banheiro Masculino inferior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino inferior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro Masculino inferior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro feminino inferior (RT0).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino superior (RT).
16/11	Realizada dedetização do banheiro.	Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro Masculino inferior (RT).
16/11	Realizada limpeza do filtro de ar condicionado	Bloco D - Coordenações e Departamentos - M.D 102 (MM)
16/11	Realizado conserto de fechadura	Bloco D - Coordenações e Departamentos COORDENAÇÃO DE SECRETARIADO (MM).
19/11	Realizada instalação de manta para impermeabilização nos corredores da unidade de Mamanguape.	Corredores - (MM)
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Masculino inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco A - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco G - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino MM).

19/11	Realizada dedetização no local	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Masculino Inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Feminino Inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco D - Coordenações e Departamentos Banheiro Feminino Inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Banheiro Masculino (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Feminino (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Feminino(MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco B - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).

19/11	Realizada dedetização no local	Bloco A - Salas de Aulas Banheiro Masculino (MM).
19/11	Realizada dedetização no local	Bloco A - Salas de Aulas Banheiro Feminino (MM).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro feminino superior (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino superior (MM).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro feminino inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino inferior (MM).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Feminino (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco J - Gerência Administrativa Banheiro Masculino (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Prefeitura Universitária Banheiro Masculino (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Prefeitura Universitária Banheiro Feminino (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Feminino (RT).
19/11	Realizada dedetização no banheiro.	Bloco D - Centros Acadêmicos Banheiro Masculino (RT).

19/11	realizada troca de lampadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios MC 107 LAB CONTABILIDADE (MM).
19/11	Realizada manutenção em ar-condicionado	Biblioteca Sala da direção (RT).
19/11	Realizada manutenção em Ar-condicionado, com defeito na placa.	Bloco A - Central de Aulas Sala R.A - 102 (RT).
19/11	Realizado conserto de porta	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios MC 108 (LAEL) (MM).
19/11	Realizada troca de fechadura com defeito	Residencia Universitária - B Sala da manutenção, próximo a residência B (RT).
19/11	Realizado conserto em Cadeira danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 No Primeiro Andar (RT).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Bloco G - Centros Acadêmicos BANHEIRO MASCULINO (MM).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Bloco H - Laboratórios de Informática BANHEIRO FEMININO DO CENTRO DE VIVENCIAS (MM).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Bloco G - Centros Acadêmicos BANHEIRO FEMININO (MM).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Bloco H - Laboratórios de Informática BANHEIRO MASCULINO (MM).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Auditório BANHEIRO FEMININO (MM).
20/11	Realizada dedetização no banheiro	Auditório BANHEIRO MASCULINO (MM).
20/11	realizada troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca Rol da Biblioteca (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 101 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 108 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 107 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 106 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 105 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 104 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 103 (MM0).

20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 102 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 108 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 107 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 106 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 105 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 104 (MM).
20/11	realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 103 (MM).
20/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - B Cozinha da Residencia (RT).
20/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados.	Residencia Universitária - A Cozinha da Residencia (RT).
20/11	Realizada desentupimento em ralo que se encontra entupido.	Residencia Universitária - A Cozinha da Residencia (RT).

20/11	Realizada fixação de um quadro de avisos no hall do auditório	Auditório - hall do auditório (MM).
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Restaurante Universitário - Sala do CAES (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Prefeitura Universitária - Sala da subprefeitura (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Biblioteca - Sala da direção (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 103 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 104 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 105 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 106 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 107 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 108 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala R.G - 109 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco J - Gerência Administrativa - Sala da Assistência Estudantil (RT)

21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco J - Gerência Administrativa - Assessoria Administrativa (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Biblioteca - Salão principal (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 206 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 207 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco B - Desing - Sala R.B -101 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 101 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 102 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 103 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 104 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 105 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 106 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 107 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 201 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 202 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 203 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 204 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco C - Laboratório - Sala R.C - 205 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 102 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 103 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 104 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 105 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 106 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 201 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 202 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 203 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 204 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 205 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 206 (RT)

21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala do Degrau (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 101 (RT)

21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 102 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 103 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 104 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 105 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 106 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 101 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco B - Desing - Sala R.B -102 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco B - Desing - Sala R.B -103 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco B - Desing - Sala R.G -101 (RT)
21/11	Realizada limpeza do filtro do ar-condicionado.	Bloco B - Desing - Sala R.G -102 (RT)
21/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e LaboratóriosLAB SEC (MM).
21/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Biblioteca - Rol da Biblioteca (MM).
21/11	Realizada limpeza do filtro do bebedouro da sala da assessoria.	Bloco J - Gerência Administrativa - sala da assessoria (RT)
21/11	Realizada manutenção em torneira em frente ao restaurante	Restaurante Universitário Torneira em frente ao restaurante (RT).
21/11	Realizada manutenção no jardim	Bloco A - Salas de Aulas - AREAS VERDES DO BLOCO A (MM)
21/11	Realizada manutenção no jardim	Auditório - AREAS VERDES DO AUDITÓRIO (MM)
21/11	Realizada manutenção no jardim	Bloco D - Coordenações e Departamentos - AREAS VERDES DO BLOCO D (MM)
21/11	Realizada limpeza de canteiros em frente a biblioteca.	Biblioteca canteiro em frente a biblioteca (RT).
21/11	Realizada podagem de árvores ao lado da subprefeitura.	Prefeitura Universitária arvores ao lado da subprefeitura (RT).
21/11	Realizada manutenção em fechadura da porta, que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 Bloco E - Central de Aulas 2 (RT).
21/11	Realizada manutenção em fechadura da porta, que se encontra danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 104 (RT)
21/11	Realizada manutenção em fechadura da porta, a porta não está fechando	Bloco E - Central de Aulas 2 Sala R.A - 204 (RT).
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas SALA

		MA 101 (MM).
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 102 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 103 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 104 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 105 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 106 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 107 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 108 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 101 (MM)
22/11	Realizada limpeza do filtro do ar	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 102 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Biblioteca - Rol da Biblioteca (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas de Aulas - ME 101 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas de Aulas - SALA ME 103 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas de Aulas - CORREDOR INFERIOR (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas de Aulas - SALA ME 201 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco E - Salas de Aulas - CORREDOR SUPERIOR (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 105 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco A - Salas de Aulas - SALA MA 108 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 103 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 105 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 106 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 108 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - SALA MC 101 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - SALA MC 103 (MM)
22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - SALA MC 106 (LABSEC) (MM)

22/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores.	Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios - SALA MC 107 (LABCOT) (MM)
22/11	Realizada manutenção em ar-condicionado que se encontra com vazamento.	Direção de Centro Sala de Priscila (RT).
22/11	Realizada manutenção em ar-condicionado	Bloco D - Coordenações e Departamentos SALA M.D-102 (MM).
22/11	Realizada manutenção em cano com vazamento.	Residencia Universitária - A Quarto 07 A (RT).
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A 103 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro Masculino (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A 105 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E 102 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E 104 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E 105 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E 204 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E 206 (RT)
23/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco E - Central de Aulas 2 - Corredor lateral inferior (RT)
23/11	Realizada manutenção em bebedouro	Bloco C - Laboratório - Bebedouro em frente aos banheiros, piso superior (RT)
23/11	Realizada manutenção em torneira danificada.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino, piso superior (RT)
23/11	Realizada manutenção em torneira danificada.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Torneira ao lado do bloco E (RT)
23/11	Realizada manutenção em caixa de descarga com vazamento.	Bloco A - Central de Aulas Banheiro feminino inferior (RT).
23/11	Realizada manutenção em torneira que se encontra com vazamento.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala do TAS (RT).
26/11	Realizado reparo em teto do laboratório	Bloco C - Laboratório - Sala RC-103 - Lab de criação virtual Design (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Corredor em frente aos banheiros, piso inferior (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 - Corredor em frente aos banheiros, piso superior (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco A - Central de Aulas - Em frente ao banheiro masculino, piso inferior (RT)

26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco J - Gerência Administrativa - Banheiro Feminino (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Prefeitura Universitária - Banheiro Masculino (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Biblioteca - Banheiro Masculino (RT)
26/11	Realizada troca de lâmpadas no banheiro masculino da Subprefeitura.	Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT).
26/11	Realizada troca de disjuntor	Auditório Lateral do auditório (MM).
26/11	Realizado reparo em cabo do datashow.	Bloco A - Central de Aulas Sala RA 203 (RT).
26/11	Realizado reparo em ar-condicionado da sala	Bloco A - Central de Aulas Sala RA 201 (RT).
26/11	Realizada manutenção em baixo da pia	Bloco C - Laboratório Banheiro Feminino (RT).
26/11	Realizado plantio no jardim da sub-prefeitura.	Prefeitura Universitária - jardim (RT)

26/11	Realizada Instalação de uma fechadura na porta do armário do lado direito do quarto 01B da residência B.	Residencia Universitária - B - Quarto 01B (RT)
26/11	Realizado conserto das cadeiras do setor.	Prefeitura Universitária (RT)
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 20 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório Rol do auditório (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Auditório Corredor do auditório (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 23 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 22 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 21 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 19 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 18 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 17 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 16 (Piso superior) (MM).

27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 15 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 14 (Piso superior)(MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores de 20 wts	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 13 (Piso superior) (MM).
27/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Escadaria do Bloco D (MM).
27/11	Realizada manutenção em ar-condicionado com vazamento.	Biblioteca Sala da direção (RT).
27/11	Realizada manutenção em caixa de descarga com entupimento.	Bloco C - Laboratório - Banheiro Masculino (RT)
27/11	Realizada manutenção em caixa de descarga solta.	Bloco C - Laboratório - Banheiro feminino superior (RT)
27/11	Realizada troca de torneira vazando muita água.	Residencia Universitária - A - Cozinha (RT)
27/11	Realizada manutenção de descarga do primeiro box no banheiro masculino da biblioteca.	Biblioteca Banheiro Masculino (MM).
27/11	Realizado conserto da torneira com vazamento.	Biblioteca DE FRENTE A BIBLIOTECA (RT).
27/11	Realizada limpeza do gramado em frente a residência.	Residencia Universitária - A Gramado em frente a residência (RT).
27/11	Realizado corte do gramado.	Residencia Universitária - A Gramado em frente a residência (RT).
28/11	Realizada troca de Lâmpada de 20 que estava queimada.	Bloco G - Coordenações de Departamentos Lâmpadas do corredor do bloco G (ambientes) (RT).
28/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Corredor inferior, em frente as salas de aula (RT).
28/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados.	Bloco E - Central de Aulas 2 Corredor inferior, em frente aos banheiros (RT).
28/11	Realizada troca de lâmpadas e reatores	Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 18 (Piso superior) (RT).
28/11	Realizado reparo em torneira do banheiro masculino	Biblioteca banheiro masculino (RT).
28/11	Realizado reparo em bomba do banheiro	Residencia Universitária - A quarto A04 (RT).
28/11	Realizada plantação de mudas em frente ao bloco B.	Bloco B - Design Em frente ao bloco B (RT).
28/11	Realizada Cortagem de placas para o jardim.	Bloco E - Salas de Aulas Jardim (RT).
29/11	Realizada troca de lampadas e reatores	Bloco G - Centros Acadêmicos EMPRESA JUNIOR (MM).

29/11	Realizado concerto em interruptor	Bloco D - Coordenações e Departamentos (MD 101)SALA DO CAES (MM).
30/11	Realizada dedetização da sala da subprefeitura.	Prefeitura Universitária - Sala da subprefeitura (RT)
30/11	Realizada dedetização da sala do almoxarifado.	Prefeitura Universitária - Sala do almoxarifado (RT)
30/11	Realizada manutenção em tomada que soltou.	Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A 203 (RT)
30/11	Realizada fixação de tomada que desprende.	Bloco A - Central de Aulas Sala de pesquisa de matemática (RT).
30/11	Realizada passagem de cabos.	Bloco F - Laboratórios Bloco F (RT).
30/11	Realizada passagem de cabos.	Biblioteca Biblioteca (RT).
30/11	Realizado conserto em descarga que apresenta vazamento.	Biblioteca Banheiro Masculino (MM).
30/11	Realizado conserto em descarga de modelo novo, que apresenta reparo quebrado.	Biblioteca Banheiro Masculino (MM).

Quadro 2 - Explanação quantitativa dos números de manutenção de novembro de 2018

Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV	287
Solicitações de outros setores	21
Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês	308
Solicitações não concluídas em novembro e transferidas para dezembro de 2018	14
SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS	294

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.