



RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DEZEMBRO/2018

No corrente mês foram trabalhadas 209 solicitações, das quais 192 foram constatadas pela equipe da Subprefeitura do Campus e 17 pela comunidade acadêmica. Do total dessas solicitações, 186 serviços foram concluídos conforme descrito no quadro 1. Pode-se acompanhar esses dados mais detalhados no segundo quadro.

De todas as solicitações atendidas no mês de dezembro, 23 serviços ainda não puderam ser concluídos, faremos o possível para que sejam realizados em mês de janeiro, de acordo com as prioridades baseadas no ensino, segurança dos integrantes do campus IV e, conforme os recursos técnicos e de materiais que temos disponíveis.

Feita essa contextualização, solicitamos paciência e compreensão, quanto as demandas ainda não sanadas. Lembramos que constituímos uma comunidade acadêmica pública, e como tal é de responsabilidade de todos os integrantes dessa academia preservar e colaborar com os serviços que recebemos desse meio. A equipe da Subprefeitura Universitária do CCAE -PUC- conta com a colaboração de todos para continuar a melhorar os serviços de sua competência.

Atenciosamente,

Equipe da Subprefeitura do Campus IV
Telefone: 3291- 4510
E-mail: prefeitura@ccae.ufpb.br
#Somoscampus4

Quadro 1 - Serviços realizados no mês de dezembro

| DATA | SERVIÇO | LOCAL |
|-------|--|---|
| 03/12 | Realizada troca de uma lâmpada que está queimada no quarto 07 - A. | Residência Universitária - A - Quarto 07A (RT) |
| 03/12 | Realizada troca de lâmpadas | Bloco A - Central de Aulas R.A - 103 (RT). |
| 03/12 | Realizada troca de tomada | Bloco E - Salas de Aulas SALA ME 101 (MM). |
| 03/12 | Realizada troca de lâmpada | Bloco C - Laboratório Laboratório de Ecologia Química (RT). |
| 03/12 | Realizado conserto de bebedouro que encontrava-se com vazamento. | Bloco D - Centros Acadêmicos No corredor ao lado dos banheiro (RT). |
| 04/12 | Realizada a substituição de 6 lâmpadas queimadas no Lab 2. | Bloco C - Laboratório - Laboratório 2 (sala 202) (RT) |
| 04/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco H - Laboratórios de Informática Centro de Vivências (MM). |
| 04/12 | Realizada agoação do gramado em frente ao bloco J. | Bloco J - Gerência Administrativa Em frente ao bloco J (RT). |
| 04/12 | Realizada corte do gramado em frente a biblioteca. | Biblioteca Em frente a biblioteca (RT). |
| 04/12 | Realizado conserto da fechadura da porta o banheiro que não fecha | Residência Universitária – A Quarto 01-A (RT). |
| 04/12 | Realizada colocação de 3 ferrolhos na porta de entrada do quarto 01 A pois a mesma ficava com os vasculhantes abertos. | Residência Universitária – B Quarto 01-B (RT). |
| 05/12 | Realizada colocação de massa na parede do quarto. | Residência Universitária - A Quarto 07 A (RT). |
| 05/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 07 (GEPeeS) (MM). |
| 05/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco D - Coordenações e Departamentos Ambiente 18 (ciências contábeis) (MM). |
| 05/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco D - Coordenações e Departamentos ambientes dos professores sala 7 e 8 (MM). |
| 05/12 | Realizada substituição de 4 lâmpadas. | Bloco D - Coordenações e Departamentos coordenação curso de secretariado (MM). |
| 05/12 | Realizada colocação de lâmpadas nas calhas. | Prefeitura Universitária Corredor em frente a subprefeitura. (RT). |
| 05/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores queimados. | Prefeitura Universitária Corredor em frente aos banheiros (RT). |
| 05/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontram queimados. | Bloco C - Laboratório Corredor em frente as salas, piso inferior (RT). |
| 05/12 | Realizada instalação de uma nova tomada e a troca de tomadas antigas com risco de choque elétrico e danos ao patrimônio. | Bloco C - Laboratório LABEV (RT). |

| | | |
|--------------|--|--|
| 05/12 | Realizada conserto em caixa de descarga. | Bloco D - Coordenações e Departamentos - Banheiro Masculino inferior (MM) |
| 05/12 | Realizada manutenção em pia que apresentava vazamento no Sifão. | Bloco D - Coordenações e Departamentos - Banheiro Feminino superior (MM) |
| 05/12 | Realizada instalação de suportes para quadros de avisos e banners. | Bloco C - Laboratório LABEV (RT). |
| 05/12 | Realizada colocação de porta da guarita. | Residencia Universitária - A - Guarita das residências (RT) |
| 06/12 | Realizada colocação de rejunte nas cerâmicas, da guarita. | Residencia Universitária - A Guarita das residências (RT). |
| 06/12 | Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento. | Bloco A - Central de Aulas Banheiro Feminino inferior (RT). |
| 06/12 | Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento. | Bloco A - Central de Aulas Banheiro Feminino superior (RT). |
| 06/12 | Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento. | Biblioteca Banheiro Masculino (RT). |
| 07/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores, que se encontravam queimados | Bloco G - Coordenações de Departamentos Praça dos ventos (RT). |
| 07/12 | Realizado corte e limpeza do gramado em frente a biblioteca. | Biblioteca - Gramado perto da biblioteca (RT). |
| 07/12 | Realizado corte do gramado em frente vão bloco E. | Bloco E - Central de Aulas 2 Gramado em frente o bloco E (RT). |
| 10/12 | Realizada substituição de 4 lâmpadas. | Bloco D - Coordenações e Departamentos coordenação curso de secretariado (MM). |
| 10/12 | Realizada manutenção em ventilador, que se encontrava com defeito. | Bloco C - Laboratório Quarto das meninas da limpeza, piso superior (RT). |
| 10/12 | Realizada desmonte e avaliação da bomba que aparentava estar queimado. | Bomba (RT) |

| | | |
|--------------|---|--|
| 10/12 | Realizado conserto em descarga que se encontrava com vazamento. | Bloco I - Administrativo Banheiro Feminino (RT). |
| 10/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco H - Laboratórios de Informática - Áreas Verdes do Centro de Vivências (MM) |
| 10/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco D - Coordenações e Departamentos - Áreas Verdes do Bloco B (MM) |
| 10/12 | Realizada manutenção no jardim | Biblioteca - Áreas Verdes da Biblioteca (MM) |
| 10/12 | Realizada manutenção no jardim | Biblioteca - Areas Verdes do Auditório (MM) |
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos Frente do C.A do corredor dos banheiros (MM). |
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos - Frente do C.A de Letras (MM) |

| | | |
|--------------|---|--|
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos - Frente do C.A de Secretariado Executivo (MM) |
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos - Frente do C.A de Ciências Contábeis (MM) |
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos - Frente da Empresa Júnior de Ciências Contábeis (MM) |
| 11/12 | Realizado conserto de bomba d'água | Bloco I - Almojarifado, PIBID, Extensão - SALA DA BOMBA (MM) |
| 11/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados. | Bloco D - Centros Acadêmicos - Corredor em frente aos banheiros (RT) |
| 11/12 | Realizada instalação de 2 bombas d'água na casa da bomba próxima ao RU e aos centros acadêmicos | Bloco G - Centros Acadêmicos - CASA DA BOMBA (MM) |
| 11/12 | Realizado conserto em sifão se encontrava danificado. | Bloco A - Central de Aulas Banheiro Feminino Superior. (RT). |
| 11/12 | Realizado corte do gramado e limpeza dos canteiros. | Bloco D - Centros Acadêmicos - Gramado por trás do bloco D (RT) |
| 12/12 | Realizado reparo em cerca | Prefeitura Universitária Cerca ao lado da prefeitura, só que no começo da universidade, logo na entrada, perto da portaria (RT). |
| 12/12 | Realizada troca de lâmpadas | Bloco D - Coordenações e Departamentos Coordenação de Letras (RT). |
| 12/12 | Realizada manutenção em pia que se encontrava com vazamento. | Residência Universitária - A Cozinha da residência (RT). |
| 12/12 | Realizada manutenção em vaso sanitário que se encontrava danificado. | Bloco E - Central de Aulas 2 Banheiro masculino inferior (RT). |
| 12/12 | Realizada manutenção em torneira que se encontrava pingando. | Biblioteca Banheiro feminino (RT). |
| 12/12 | Realizada manutenção em torneira que se encontra sem fechar direito. | Biblioteca Banheiro Masculino (RT). |
| 12/12 | Realizada manutenção em bebedouro que se encontrava entupido. | Bloco G - Coordenações de Departamentos Bebedouro ao dos banheiros, piso inferior (RT). |
| 12/12 | Realizado corte do gramado e limpeza dos canteiros. | Bloco G - Coordenações de Departamentos Gramado em frente ao bloco G (RT). |
| 12/12 | Realizado reparo de um banco de madeira e a instalação de parafusos nas paredes e na porta. | Bloco C - Laboratório - LABEV (RT) |
| 13/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 103 (MM) |
| 13/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 107 (MM) |
| 13/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas - SALA MB 108 (MM) |
| 13/12 | Realizado teste de ponto elétrico. | Bloco J - Gerência Administrativa - GTIC (RT) |

| | | |
|--------------|---|---|
| 13/12 | Realizado reparo em torneira que se encontra com vazamento. | Prefeitura Universitária Banheiro masculino (RT). |
| 13/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco B - Salas de Aulas - Areas Verdes do Bloco B (MM) |
| 13/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Areas Verdes do Almorarifado, PIBID, EXTENSÃO O (MM). |
| 13/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco F - LIFE Areas Verdes do Bloco LIFE (MM). |
| 13/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco B - Salas de Aulas - Areas Verdes do Bloco C (MM) |
| 14/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 101 (MM). |
| 14/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 106 (MM). |
| 14/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 106 (MM). |
| 14/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 105 (MM). |
| 14/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco B - Salas de Aulas SALA MB 103 (MM). |
| 14/12 | Realizada troca de tomada para o padrão novo. | Residencia Universitária - B Garagem dos carros por trás da residência B (RT). |
| 14/12 | Realizada manutenção no jardim | Bloco A - Salas de Aulas - Áreas Verdes do Bloco A (MM) |

| | | |
|--------------|--|---|
| 14/12 | Realizada manutenção no jardim | Biblioteca - Áreas Verdes do Bloco A (MM) |
| 14/12 | Realizada manutenção no jardim | Auditório - Áreas Verdes do Auditório (MM) |
| 14/12 | Realizado conserto de porta que amarra no chão | Bloco G - Centros Acadêmicos C. A de PEDAGOGIA (MM). |
| 14/12 | Realizado conserto de maçaneta que estava quebrada e faltando um lado | Bloco G - Centros Acadêmicos C. A de LETRAS (MM). |
| 17/12 | Realizada colocação de forra na guarita das residências. | Residencia Universitária - B Guarita das residências (RT). |
| 17/12 | Realizada instalação de um ponto elétrico, ar-condicionado 18mil BTUs. | Bloco G - Coordenações de Departamentos - Coordenação de LCC e SI (RT) |
| 17/12 | Realizada instalação de três pontos elétricos, ares condicionados de 36mil BTUs. | Bloco F - Laboratórios - LAB de Desenho (RT) |
| 17/12 | Realizada colocação de calha e lâmpadas, que caiu. | Bloco D - Centros Acadêmicos - Corredor em frente aos banheiros (RT) |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadro de energia da Garagem da ADUF-PB (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadro de energia da ADUF-PB (MM). |

| | | |
|--------------|--|--|
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco H - Laboratórios de Informática Quadro de energia do Centro de Vivências (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão Quadro de energia do Bloco I (Almoxarifado, PIBID, Extensão) (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco H - Laboratórios de Informática Quadro de energia do Bloco H (Laboratórios de Informática) (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco G - Centros Acadêmicos Quadro de energia do Bloco G (Centros Acadêmicos) (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco F - LIFE Quadro de energia do Bloco F (LIFE)(MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco E - Salas de Aulas Quadro de energia do Bloco E (MM) |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco D - Coordenações e Departamentos Quadro de energia do Bloco D (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Quadro de energia do Bloco C (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco B - Salas de Aulas Quadro de energia do Bloco B (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Bloco A - Salas de Aulas Quadro de energia do Bloco A (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Biblioteca Quadro de energia da Biblioteca (MM). |
| 17/12 | Realizada limpeza em quadro de energia | Auditório Quadro de energia do Auditório (MM). |
| 17/12 | Realizada poda de árvores | Bloco G - Centros Acadêmicos áreas verdes do bloco dos centros acadêmicos (MM). |
| 17/12 | Realizada poda de árvores | Bloco F - LIFE áreas verdes do life (MM). |
| 17/12 | Realizada poda de árvores | Biblioteca POR TRÁS DA BIBLIOTECA (MM). |
| 17/12 | Realizar poda de árvores | Bloco A - Salas de Aulas ESTACIONAMENTO (MM). |
| 17/12 | Realizada colocação de porta no banheiro da guarita da residência. | Residência Universitária - B Guarita das residências (RT). |
| 18/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco D - Coordenações e Departamentos (MM). |
| 18/12 | Realizada colocação de tela de projeção que havia caído | Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios SALA MC 101 (MM). |
| 18/12 | Realizada manutenção em fechadura da porta que se encontra danificada. | Bloco A - Central de Aulas - Sala R.A - 203 (RT) |
| 18/12 | Realizada manutenção em fechadura da porta que se encontra danificada. | Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 206 (RT) |
| 18/12 | Realizada manutenção em fechadura da porta que se encontra danificada. | Bloco C - Central de Aulas - Sala R.C - 107 (RT) |

| | | |
|--------------|--|---|
| 18/12 | Realizada planagem na porta. | Bloco F - Laboratórios - Sala de desenho (RT) |
| 18/12 | Realizada manutenção em cadeira. | Residencia Universitária - B Recepção (RT). |
| 18/12 | Realizada manutenção em fechadura da porta que se encontrava danificada. | Bloco C - Banheiro feminino superior (RT) |
| 19/12 | Realizada fixação de tomada (com parafuso e bucha), em tomada próxima a mesa na sala dos TAES. | Bloco G - Coordenações de Departamentos - Sala dos TAES (RT) |
| 19/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco G - Centros Acadêmicos - Centro Acadêmico de Pedagogia (MM) |

| | | |
|--------------|---|--|
| 19/12 | Realizada manutenção em cano que se encontra com vazamento. | Restaurante Universitário - em frente ao restaurante (RT) |
| 19/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios Áreas verdes do Bloco C |
| 19/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco C - Salas de Aulas e Laboratórios (MM). |
| 19/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco B - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco B (MM). |
| 19/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco A - Salas de Aulas Áreas verdes do Bloco A (MM). |
| 20/12 | Realizada limpeza dos quadros elétricos. | Limpeza dos quadros elétricos (RT) |
| 20/12 | Realizada manutenção em cano que se encontra com vazamento. | Bloco J - Gerência Administrativa - Cano perto da assessoria ADM (RT) |
| 20/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco H - Laboratórios de Informática Áreas verdes do Laboratório de Informática (MM). |
| 20/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco E - Salas de Aulas Areas verdes do Bloco E (MM). |
| 20/12 | Realizada manutenção em jardim | Bloco D - Coordenações e Departamentos Areas verdes do Bloco D)mm). |
| 20/12 | Realizada manutenção em jardim | Biblioteca - Areas verdes da Biblioteca (MM). |
| 20/12 | Realizada manutenção em jardim | Auditório - Areas verdes do Auditório (MM). |
| 21/12 | Realizado conserto em pia que está solta. | Bloco E - Salas de Aulas - Banheiro masculino superior (MM) |
| 21/12 | Realizada troca de lâmpadas | Auditório Rol do Auditório (MM). |
| 21/12 | Realizada adequação de ponto elétrico para instalação de ar condicionado split. | Auditório Sala da GTIC (MM). |
| 26/12 | Realizada soldagem no portão do Castelinho que encontrava-se propício a cair | Bloco I - Administrativo Portão do Castelinho (RT). |

| | | |
|--------------|--|--|
| 26/12 | Realizada manutenção em boeiro que encontrava-se na via principal onde acontece o embarque e desembarque de alunos | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão via principal que dá acesso ao estacionamento. (MM). |
| 26/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados. | Bloco G - Coordenações de Departamentos Sala R.G - 109 (RT). |
| 26/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que encontravam queimados. | Bloco G - Coordenações de Departamentos Banheiro masculino inferior (RT). |
| 26/12 | Realizado conserto em banheiro feminino da parte térreo do arandu, encontrava-se com vazamento no sanitário com acessibilidade | Bloco C - Laboratório banheiro feminino (RT). |
| 26/12 | Realizada manutenção em caixa de descarga que se encontrava com vazamento. | Bloco C - Laboratório Banheiro feminino inferior (RT). |
| 26/12 | Realizada manutenção em birô que se encontrava danificado. | Bloco E - Central de Aulas 2 - Sala R.E - 106 (RT) |
| 26/12 | Realizada manutenção em porta | Bloco D - Coordenações e Departamentos COORDENAÇÃO DE PEDAGOGIA (MM). |
| 27/12 | Realizada manutenção da passarela que dá acesso ao bloco "D". | Bloco D - Coordenações e Departamentos Passarela (MM). |
| 27/12 | Realizada colocação de capacitor em máquina de cortar grama. | Biblioteca Máquina de cortar grama (RT). |
| 27/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados. | Bloco C - Laboratório Corredor em frente as salas, piso inferior (RT). |
| 27/12 | Realizada agiação no jardim de Palhano | Bloco E - Salas de Aulas JARDIM DE PALHANO (MM). |
| 27/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco E - Salas de Aulas SALA ME 202 |
| 27/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco E - Salas de Aulas SALA ME 201 (MM). |
| 27/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco E - Salas de Aulas SALA ME 103 (MM). |
| 27/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores | Bloco E - Salas de Aulas SALA ME 101(MM). |
| 27/12 | Realizada manutenção para conserto de uma das mesas das cabines individuais de estudo da biblioteca. | Biblioteca - Cabines de estudo - hall (RT) |
| 28/12 | Realizada manutenção em poste que apresenta lâmpada com suporte caindo | Bloco F - LIFE PRACINHA DAS RESIDENCIAS (MM). |

| | | |
|--------------|--|--|
| 28/12 | Realizada troca de lâmpadas e reatores que se encontravam queimados. | Residência Universitária - B Sala da manutenção por trás da residência B (RT). |
| 28/12 | Realizada limpeza do gramado na praça por trás do bloco C | Bloco C - Laboratório Praça por trás do bloco C (RT). |
| 28/12 | Realizado agendamento do jardim | Bloco I - Almoxarifado, PIBID, Extensão ÁREAS VERDES DO BLOCO I (MM). |

| | | |
|--------------|-------------------------------|---|
| 28/12 | Realizado agoamento do jardim | Bloco H - Laboratórios de Informática ÁREAS VERDES DO CENTRO DE VIVÊNCIAS (MM). |
| 28/12 | Realizado aguamento do jardim | Bloco H - Laboratórios de Informática ÁREAS VERDES DOS LABs. INFORMÁTICAS (MM). |
| 28/12 | Realizado agoamento do jardim | Bloco G - Centros Acadêmicos ÁREAS VERDES DOS CENTROS ACADÊMICOS (MM). |
| 28/12 | Realizado agoamento do jardim | Bloco F - LIFE ÁREAS VERDES DO LIFE (MM). |

Quadro 2 - Explicação quantitativa dos números de manutenção de dezembro de 2018

| | |
|---|------------|
| Solicitações da equipe da Subprefeitura do campus IV | 192 |
| Solicitações de outros setores | 17 |
| Quantidade total de solicitações trabalhadas no corrente mês | 209 |
| Solicitações não concluídas em Dezembro e transferidas para janeiro de 2018 | 23 |
| SERVIÇOS CONCLUÍDOS NO CORRENTE MÊS | 186 |

Fonte: Equipe da Subprefeitura do Campus IV.